



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
5817604EG1451N0001JZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL SALVADOR DALI 1

17213 BEGUR [GIRONA]

USO PRINCIPAL

Residencial

AÑO CONSTRUCCIÓN

1975

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,00000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

213

PARCELA CATASTRAL

SITUACIÓN

CL SALVADOR DALI 1

BEGUR [GIRONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

213

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

932

TIPO DE FINCA


Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m ²
APARCAMIENTO	1	SM	01	22
VIVIENDA	1	SM	02	22
VIVIENDA	1	00	01	69
VIVIENDA	1	00	02	24
DEPORTIVO	1	00	EX	26
VIVIENDA	1	01	01	50

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/1000



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

515,750 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

- Límite de Manzana
- Límite de Parcela
- Límite de Construcciones
- Mobiliario y aceras
- Límite zona verde
- Hidrografía

Miércoles , 16 de Octubre de 2019